

Правила поведения при пожаре:

При возникновении пожара немедленно вызовите службу спасения по телефону 2-14-76 «01», моб. «112».

При вызове необходимо сообщить точный адрес, где и что горит, на каком этаже, кто сообщил о пожаре и с какого телефона. Вызов осуществляется бесплатно.

До приезда профессиональной помощи начинайте спасение людей и тушение возгорания всеми доступными средствами.

При тушении пожара категорически запрещается бить стекла в окнах и открывать двери, так как это приводит к дополнительному притоку кислорода и способствует развитию пожара.

Если помещение, в котором произошел пожар, сильно задымлено, то покидать помещение необходимо пригнувшись как можно ближе к полу.

Если есть возможность, при эвакуации захватите с собой наиболее важные документы. Вот почему их всегда надо держать в одном месте, доступном и известном всем членам семьи.

Если пожар принял угрожающие размеры, немедленно покидайте помещение.

Кваркенское районное отделение «ВДПО» предлагает следующие услуги:

- Проектирование, монтаж, наладку и техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, эвакуационного освещения, оповещения о пожаре;
- Замер сопротивления изоляции электросетей;
- Обследование технического состояния дымоотводящих и вентиляционных систем от бытовых газовых приборов;
- Огнезащитную обработку деревянных и металлических конструкций;
- Обучение населения правилам пожарной безопасности в быту;
- Обучение пожарно-техническому минимуму специалистов различных категорий;
- Реализация всех видов огнетушителей и пожарного оборудования;
- Изготовление планов эвакуации в случае возникновения пожара.

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЖАРА ОБРАЩАЙТЕСЬ В «ВДПО»

Наш адрес: с.Кваркено
Ул.Д-Бедного 33А,
тел.факс: 2-14-76,01

Кваркенское районное отделение «ВДПО»

Пожарная безопасность при эксплуатации печей и отопительных приборов



с.Кваркено

По статистике ежегодно происходит более 1000 пожаров, от которых гибнут десятки людей, в том числе дети. Менее чем за 30 секунд довольно безобидное, на первый взгляд, возгорание может полностью выйти из под контроля и превратится в большой пожар. Через несколько минут густой черный дым заполнит помещение. Еще несколько минут и заполыхает весь дом. Несмотря на большую предупредительную работу проводимую членами Всероссийского добровольного пожарного общества (ВДПО), сотрудниками Государственной противопожарной службы МЧС России не уменьшается количество пожаров от нарушений правил устройства и эксплуатации отопительных приборов.

ВДПО ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Перед началом отопительного сезона печи должны быть проверены и отремонтированы. Кладку и ремонт печи не доверяйте случайным людям – обязательно пригласите специалиста ВДПО. Экономия может Вам дорого обойдись.

Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарной разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером 0,5*0,7 м (на деревянном или другом полу из негорючих материалов).

Мероприятия пожарной безопасности по защите сгораемых конструкций от возгорания, разделки и отступки выполняются одновременно по ходу кладки печи.

Дымовые трубы и стены на чердаке, где проходят дымовые каналы должны быть побелены.

Требования к эксплуатации печей, работающих на твердом топливе:

Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:

- Одного раза в три месяца для отопительных печей;
- Одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия;
- Одного раза в месяц для кухонных плит и других очагов непрерывной (долговременной) топки.

При эксплуатации печного отопления запрещается:

- ✓ Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

✓ Применять для розжига бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

✓ Перекаливать печи. Топить в сильные морозы необходимо умерено понемногу, с перерывами через каждые 2 часа.

Мебель и предметы домашнего интерьера необходимо ставить не ближе одного метра от печи. Запрещается сушить на печке и около нее дрова, белье, обувь.

Нельзя выбрасывать не затушенные угли и золу вблизи строений. Шлак и зола, выгребаемая из топок, должны быть политы водой и удалены в специально отведенное место.

Опасность отопительного оборудования, работающего на газе заключается в возможности образования взрывоопасной концентрации при утечке и взрыве его, при наличии источника открытого огня.

Постоянно проветривайте помещения, где находятся газовые приборы.

Перед началом отопительного сезона следует обязательно убедиться в наличие тяги в дымовом канале.

При отсутствии тяги пользоваться газовыми приборами категорически запрещено! Утепляйте трубы вентиляционных каналов.